



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

2013
Piri Reis Dünya Haritası'nın
500.Yıl Dönümü

Sayı : 80368960.010.06/ 8162

03 /09 /2013

Konu : Sintine Pompalarının Deniz Çıkışları Hk.

UYGULAMA TALİMATI
2013/133

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC), sintine pompalarının deniz çıkışlarının körülenmesinin SOLAS 74 Kural II-1/21 gerekliliklerine aykırı bir durum teşkil ettiği ile yangın ve su alma neticesinde oluşacak acil durumlara da zamanında ve etkin müdahalede bulunulma imkanını engellediği hususlarını dikkate alarak, bu tür acil durumlarda birincil amacı geminin emniyetini temin etmek olan ve her zaman kullanıma hazır bulundurulması gereken sintine tahliye boru devre sistemleriyle ilgili olarak SOLAS 74 Kural II-1/21 ile tam uyumlu olunmasını gerektiğini MSC-MEPC.4/Circ.3 sayılı sirküleri ile duyurmuştur.

Bu itibarla, bayrak ve liman devleti denetimleri yapan uzmanlar ve diğer ilgililer tarafından MSC-MEPC.4/Circ.3 sayılı sirkülerde bahsi geçen hususlar göz önünde bulundurulacak ve uygulanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.

Hakkı Turaylıç Caddesi No: 5 06338 Emek / ANKARA

Telefon: (0 312) 203 10 00

Elektronik Ağ: www.udhb.gov.tr

Faks: (0 312) 231 33 06

e-posta: gemi.denetim@udhb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi: Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı

Bağlı Kuruluşlar



İlgili Kuruluşlar



İlişkili Kurum/Kuruluşlar

