



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

2013
Piri Reis Dünya Haritası'nın
500 .Yıl Dönümü

Sayı : 80635150-010-3212
Konu : Sintine Pompa Düzenlemeleri

01/10/2013

UYGULAMA TALİMATI
2013/239

Liman Devleti Kontrollerinde tespit edilen uygunsuzluklar arasında, sintine tahliye devre sistemlerinin gemi limandayken körlenmesi hususunun yer almasından dolayı IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından bu konuya ilişkin olarak MSC-MEPC.4-Circ.3 sayılı sirküler yayımlanmıştır.

Söz konusu sirkülerde, SOLAS Kural II-1/21 gereklilikleri ile tam uyum sağlanması gerektiği ifade edilerek, sintine tahliye devre sistemlerinin ana amacının su basması veya yangın gibi acil durumlarda gemi emniyetinin sağlanmasına katkıda bulunmak olduğu vurgulanmakta ve bahse konu sistemlerin her an kullanıma hazır halde bulunması gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, geminin su basması veya yangın gibi acil durumlara ani ve etkin müdahale edebilme yeteneğini sınırlandırarak potansiyel tehlikelere yol açabilen sintine pompalarının tahliye devresinin körlenmesi hususuna müsaade edilmeyecek ve bu konuda MSC-MEPC.4-Circ.3 sayılı sirküler dikkate alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.

